
$\vec{E}_{ZCE}$
L_{Dn}
3
2
4
$h\nu$
E_{Fn}
E_C
1
E_{Fp}
E_V
L_{Dp}